

Чеклист за безопасна експлоатация на складови стелажи

Настоящият документ обобщава основните стъпки и добри практики за безопасна експлоатация на складови стелажи съгласно стандарт БДС EN 15635 и Наредба №12.

1. Визуална проверка на стелажите:

- Проверка за деформации, повреди или ръжда по компонентите.
- Проверка на гредите, рамките, болтовете и закрепванията.

2. Маркировка и товароносимост:

- Всички стелажи трябва да имат ясно обозначена максимална товароносимост.
- Знаците трябва да са четими и устойчиви.

3. Организация на достъпа:

- Свободен достъп до всички позиции без пречка от палети, техника или отпадъци.
- Спазване на минималните проходи според изискванията на Наредба №12.

4. Поддръжка и инспекция:

- Провеждане на периодична професионална инспекция поне веднъж годишно.
- Документиране на всички проверки и предприети действия.

5. Обучение на персонала:

- Работниците трябва да бъдат инструктирани относно правилната експлоатация на стелажните системи.
- Провеждане на инструктаж при въвеждане на нов персонал.

6. Изисквания при монтаж и демонтаж:

- Монтажът и демонтажът да се извършват от сертифицирани специалисти.
- Използване на оригинални елементи и спазване на указанията на производителя.

7. Допълнителни препоръки:

- Избягвайте претоварване.
- Използвайте предпазни елементи при зони с мотокари.

Чеклист за безопасна експлоатация на складови стелажи

- Поддържайте документи за сертификация и одит.

Този чеклист е примерен и може да бъде адаптиран към конкретните нужди на вашия склад.